



RÉFECTION FIXATION COMMANDE D'EMBRAYAGE CUL DE BOITE DE VITESSES CALIFORNIA EV 1999

Solution proposée par Steph'anne - Juillet 2018


LES FAITS

Rupture du logement à pas de vis de la partie terminale du câble d'embrayage, situé au cul de boîte, coté droit.




SOLUTION PROPOSÉE

Fabrication d'une patte en « L » qui sera fixée par les 2 vis situées de part et d'autre de ce logement. Le bras horizontal du « L » doit être juste assez long pour dégager le câble du carter de boîte sans l'éloigner de trop.


**RÉSULTAT**

On notera qu'il faut à présent 2 écrous pour bloquer le réglage de la garde car la plaque n'est pas filetée.


MOTOGUZZI CALIFORNIA EV 99
PATTE DE FIXATION POUR CABLE EMBRAYAGE
03/08/2018



pas de correction



correction 5mm



correction 10mm

